



COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS
HERVORMD ZEGVELD

AGENDA:

Gemeente	14
BBQ	sept
Benefiet-	30
diner in de	nov
Milandhof	

IN DIT NUMMER:

Betonstort	1
Sloopwerk	2
en stelwerk	
Schilderwerk	3
Metselwerk	4
Bikkels	4
Ontwerp	5
legplan ont-	
vangsthal	
Herstel	6
orgelvloer	
Wandenbou-	6
wer	
Veiligheid	7
Vrijwilligers	8
en werk-	
zaamheden	

Nieuwsbrief restauratie Hervormde kerk Zegveld

JAARGANG 2, NR. 6

AUGUSTUS 2019


Betonstort

Donderdag 25 augustus jl. was een bijzondere dag. Na veel werk verzet te hebben kon de beton eindelijk gestort worden.

Een grote ploeg mensen stond onder leiding van Ben Kastelein paraat om 97m³ beton tussen de wapening te laten vloeien. Daarna werd er vakkundig getrild en op de juiste hoogte afgereid. De fundering is nu gereed en vanaf 22 augustus (28 dagen na stort) officieel op volle sterkte!

Na de stort kregen we van een gemeentelid te horen dat het beton door hen geschonken wordt. Het college van Kerkrentmeesters is erg blij met deze spontane verrassende gift!

Ook in de vakantietijd is er veel gebeurd en daar lees en zie je meer over in deze nieuwsbrief.....



De stortploeg in actie.....

Sloopwerk en stelwerk



“....onder leiding van Hans van der Knaap is het sloopwerk uitgevoerd.....”

Vrijwel direct na de stort is er gestart met het slopen van de wandtegels. Dit bleek nog een behoorlijke klus. De specie zat erg vast op de tegels en kwam los van de oude stucwerklaag. Met de commissie Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed is afgesproken de nieuwe hokjes achter in de kerk te betegelen met de Maastunneltegels. Dit is helaas niet gelukt....


We willen nu de wandjes op metselen uit de oude klinkers van de vloer.

Dit geeft ook een leuk contrast met de nieuwe stalen pui.


De timmerlieden zijn ondertussen bezig met het stellen van de kozijnen in de consistorie, want de wanden worden al spoedig gemetseld.



“....De timmerlieden zijn elke dinsdag en woensdagavond in de kerk.....”



Schilderwerk



Zie hierboven het prachtige resultaat van het schilderwerk van het plafond, het houten lijstwerk en de consoles. Dat mocht ook wel een keer, want de laatste keer dat binnen is geschilderd was na de brand in 1982. Meerdere vrijwilligers hebben afgelopen weken hun tijd en energie gegeven om deze klus op tijd te klaren.

Benieuwd naar de gekozen kleuren?

Console	=	Rijks puurgroen
Houtwerk	=	Rijks groen
Paneel	=	Rijks zachtgroen

“onder leiding van Jan Beukers is het schilderwerk van plafond, houtenlijstwerk en de consoles uitgevoerd.....”



Links de nieuwe en rechts de oude kleuren.....

“.....een leerling
metselaar mocht
één van zijn
eerste wandjes
metselen.....”

Metselwerk

Metselen is een vak dat weinig mensen meer kunnen. Bij deze restauratie van de kerk is er ook ruimte om te leren. Huibert van der Knaap begeleidt hier een leerling-metselaar met één van zijn eerste muurtjes. Mooi om zo het vak te leren van een ervaren metselaar. Ondanks dat het ‘vuilwerk’ is staan de muurtjes er netjes bij.

‘Vuilwerk’ betekent niet dat het metselwerk slordig of lelijk is maar dat de stenen later uit het zicht verdwijnen. Deze wandjes worden nog gestuukt en gesausd.



Bikkels

De stenen en zerken uit de oude vloer hebben we allemaal bewaard. De zerken worden de komende weken gereinigd en de bakstenen worden met de hand één voor één afgebikt. Een zwaar klusje die je met elkaar en niet te vaak moet doen. Kom jij deze bikkels ook helpen? Hoe meer mensen helpen hoe leuker en gezelliger het is!



Als deze stenen schoongebikt zijn zullen ze zoals eerder beschreven gebruikt worden voor de nieuwe hokjes in de ontvangsthal. Op de pagina hiernaast kun je het uiteindelijke ontwerp van de ontvangsthal nog eens goed bekijken.....

“....Kom jij deze
bikkels ook
helpen?”

De architect Guido Bakker heeft het legplan van de ontvangsthal zo ontworpen dat de oude zerken liggen zoals oorspronkelijk voor de bouw van de bakstenenmuur ook het geval was. Ze liggen zij aan zij, kop aan kop, dus zonder tussenruimte, koud tegen elkaar. De reststroken worden vol gelegd met de vrijgekomen bakstenen uit 1862 die nu gebikt worden.

Hij heeft ervoor gekozen om de zerken niet te laten stoppen bij de nieuwe stalen pui maar laat het zerkenraster onder de pui doorlopen in de kerkzaal.


In de kerkzaal worden verder volledig nieuwe natuursteen tegels gelegd.



“ontwerp
legplan
ontvangsthal...

De zerk van Abraham van der Geer ligt achter de stalen pui en is zichtbaar in het plan aanwezig. Op de achterste twee rijen plaatsen we nieuwe stoelen. Door de banken hier weg te halen ontstaat er ruimte voor rolstoelplaatsen. Ook is de ruimte multifunctioneler inzetbaar door de stoelen op te stapelen en de stalen pui open te zetten.


De muurtjes van het toilet en de installatieruimte aan de andere zijde worden uit de oude baksteen stenen opgemetseld.



Herstel orgelvloer


Onder het vroeger plafond boven de achterste banken is de oude orgelvloer tevoorschijn gekomen. Door de vroegere brand is hier veel van verloren gegaan.

De timmerlieden hebben een schat aan ervaring en werken hard om dit weer in oude staat te herstellen. Zij hebben plezier in het aanhelen van de balken en de vloerdelen. De balken zijn weer hersteld met oude balken van dezelfde maat. De oude vloerdelen zijn bij een oude bouwmaterialenhandel op de kop getikt.



“....timmerlieden met een schat aan ervaring werken hard....”

Wandenbouwer



De wandenbouwer Leendert Janse is 19 augustus gestart met de opbouw van de voorzetwanden. Hij heeft eerst een proefraam gemaakt zodat we de details goed kunnen afstemmen een zo nodig aanpassen. Enkele aanpassingen hebben we doorgevoerd en daarna kan het geheel afgemaakt worden. Voordat de gipsplaten gemonteerd worden brengen we alle elektraleidingen aan.

“.....eerst een proefraam om de details goed af te stemmen...”

Veiligheid

We willen graag aandacht vragen voor jouw veiligheid tijdens de werkzaamheden. Hieronder zie je een korte risico analyse waar je kort voordat je gaat werken even bij stil kunt staan. Twijfel je aan je veiligheid dan kun je bij Laurens van der Giessen terecht. Hij is 's avonds aanwezig om je hierbij te helpen. Maak er gebruik van!

LMRA

Laatste Minuut Risico Analyse

- Kan men vallen, struikelen, in aanraking komen met een energiebron (bewegende onderdelen, elektriciteit...)?
- Zijn de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig?
- Moeten er overdreven of gevaarlijke inspanningen, bewegingen en verplaatsingen gebeuren?
- Is het gebruikte materiaal en uitrusting aangepast?
- Zijn de eventueel noodzakelijke collectieve beschermingsmiddelen in goede staat en correct geplaatst?

OBSERVEREN - CONTROLEREN - NADENKEN

- Is het nodige gereedschap in goede staat?
- Is de werkvorm proper en ordelijk?
- Is het te verrichten werk duidelijk uitgelegd?
- Weet iedereen wat er van hem verwacht wordt?
- Heeft iedereen de nodige veiligheidsvoorschriften ontvangen?
- Zijn alle veiligheidsvoorschriften voor iedereen duidelijk?

Wat kan er nog gebeuren?

Welke gevolgen vloeien hieruit voort?

Wat kan ik doen om de gevaren en risico's te vermijden?

ACTIE

“.....Neem
jouw
veiligheid
serieus....”

“....of kom
gewoon langs
er is genoeg
te doen...”

Vrijwilligers en werkzaamheden

Na de stort van de betonvloer zijn de werkzaamheden binnen hervat. We zijn erg blij met de inzet van de vele vrijwilligers!! Toch zien wij wel vaak dezelfde mensen. We kregen ook van jullie terug hoe wij de inzet kunnen verbeteren. Daarom hebben wij een aantal aanpassing in de manier van werven van vrijwilligers gedaan.

Martijn Kastelein is aanspreekpunt, maar hij zal zijn taken verdelen met de familie de Groot. Martijn bespreekt met hen de werkzaamheden en zij gaan subgroepjes werven.

Wordt je gebeld dan doen we een serieus beroep op jou!!

Verder is het ook voor velen niet altijd duidelijk gebleken wat er te doen is. We sommen hieronder een aantal werkzaamheden op die de komende maanden te doen zijn. Je mag ook actief zelf Martijn of familie de Groot benaderen. Graag zelfs! Of kom gewoon langs er is genoeg te doen.

Werkzaamheden komende maanden

- | | | | |
|------------------|----------------|---------------|----------------|
| ⇒ Stenen bikken | ⇒ Schoonmaken | ⇒ Opruimwerk | ⇒ Vegen |
| ⇒ Opperen | ⇒ Schilderen | ⇒ Gereedschap | ⇒ Sjouwhulp |
| ⇒ Gaten boren | ⇒ Gaten dicht- | aangeven | ⇒ Metselwerk |
| ⇒ Elektraleiding | maken | ⇒ Bekisting | ⇒ Stelwerk |
| aanbrengen | ⇒ Gipsplaten | ⇒ Timmerwerk | ⇒ Aftimmerwerk |
| ⇒ Schuren | schroeven | ⇒ Bakken | ⇒ Etc..... |

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Hervormde gemeente Zegveld.

Adres: Hoofdweg 72

E-mail: restauratie@hervormdzegveld.nl

Internet: www.hervormdzegveld.nl

